

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i kontorsbyggnad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg i samband med utryckningen då jag tjänstgjorde samt Kriminaltekniker NN, Polismyndigheten senare på dagen.

HÄNDELSEN

Stort larm på huvudstation klockan 01.10 den xx-xx-xx, brand i kontor. Från station åker bilarna 201, 202, 210 och 218 med insatsledare NN. Under färden ut till brandplatsen meddelar SOS att en väktare finns på plats. Han försöker släcka branden i kontoret men han har ingen utrustning utan använder sig av en ituskuren dricka-flaska. Den fyller han med vatten från ett utvändigt vattenutkast på byggnaden, väktaren hade fått ett inbrottslarm från den aktuella byggnaden då han upptäckte branden. Då jag själv åker på bil 201 som styrkeledare ger jag rökdykarna order om att förbereda sig för rökdykning. När vi anländer till platsen efter cirka 9 minuter har insatsledaren gjort en OBBO och förklarar hur läget är. En rökdykarinsats sker genom huvudentrén. Hela kontoret är rökfyllt men branden är av mindre karaktär, den släcks snabbt av rökdykarna. Efter det sker en ventilering av hela lokalen som är kraftigt sot- och rökskadad.

UNDERSÖKNINGEN

I ett tidigt skede förstod vi att branden var anlagd så vi var mycket försiktiga i släckarbetet, för att ej förstöra några spår. I brandrummet såg jag en sten som troligen används för att krossa fönstret. En bit av en krossad flaska fanns också i resterna på golvet. Branden har varit kraftigast mitt på skrivbordet. Se vidare polisens undersökningsprotokoll.

SAMMANFATTNING

Tack vare att de hade inbrottslarm upptäcktes branden någorlunda tidigt men hade det funnits ett brandlarmssystem kopplat till SOS hade vi fått larm tidigare och skadorna blivit mindre. Detta företag har varit utsatt för attentat tidigare av djurvänsaktivister. Något som X-stad varit förskonade från förut men de har etablerat sig även i vår kommun.