

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenhetsbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Ett radhus med träpanel utan källare. Tak bestående av takpannor. Stomme och bjälklag i trä. Lägenheten är i två plan. Med kök hall och två rum på nedre och stor hall och två rum på övre plan.

HÄNDELSEN

Larm om lägenhets brand inkom till rtj. den xx-xx-xx kl. 13:09. Vid framkomst så möter lägenhetsinnehavaren upp och talar om att elden är troligen släckt och det är i köket på spisen det rör sig om.

Rökdykare sätts in och kan konstatera att det inte är någon brand utan bara rök. Kastrull, lock, fläktfilter med filterhållare som fanns på spisen lämpas ut. För att konstatera att inte branden spridit sig vidare i ventilationskanaler så undersöks det med värmekamera. Samtidigt sätts rtj. motordrivna fläkt in för att evakuera den rök som hade spridit sig till hela lägenheten. Det saknas brandvarnare. Ingen person kommer till skada.

UNDERSÖKNINGEN

Gjordes dagen efter branden. I intervju med lägenhetsinnehavare så berättar hon att det skulle bakas och för att göra det skulle smör smältas, kastrull med smör sattes på spisen, sedan gick hon upp på övervåningen för att titta till barnen. När hon kommer ner igen så brinner det vid spisen. Hon får fatt i lakan, handuk och kan kväva elden. Hon tar med sig barnen ut och larmar från granne.

SLUTSATSER

Kan konstatera att glömd kastrull med matfett är orsaken till den branden.

SPRIDNINGSRISK

Om inte kvinnan varit så rådig så hade det med all sannolikhet varit en brandspridning till övriga köket och senare fullt utvecklad lägenhetsbrand.

ERFARENHETER

Brandvarnare saknas och det är något som vi måste fortsätta att arbeta med.