

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand på balkong.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Svante Pettersson, brandförsvaret.

OBJEKTET

Balkong belägen på nedersta våningsplanet i ett flerfamiljshus om tre våningar. Balkongen är klädd med plåt höjden från marken till räcket är ca. 275 cm.

HÄNDELSEN

Vid brandförsvarets framkomst kl 3.38 konstaterades att det branden var koncentrerad till balkongens högra del. Det var en kraftig brand med ca 0,5 meter höga lågor. Det var samtidigt kraftig rök som steg upp med fasaden och hotade att tränga in i ovanliggande lägenheter. Vid framkomst beordrades första brandbil på plats att resa en stege och på så vis komma åt att släcka branden. Samtidigt med att släckningen utförde räddningsledaren tillsammans med lägenhetsinnehavarna kontrollerad de om det varit någon brandspridning till de ovanliggande våningarna. De konstaterade en svag rökluft i lägenheterna.

UNDERSÖKNING

Det primära brandområdet är balkongens högra del. Brandrester finns från en trälåda ("användes som skafferi") plaststol, blomlåda, plastmatta.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brand och rökspridning förelåg från balkongen till lägenheten genom att värmen från branden krossat fönster som sedan gjort det möjligt för elden att få fäste inne i lägenheten.

SLUTSATSER

Någon naturlig brandorsak har ej kunnat fastställas.

ERFARENHETER

Förvaring av brännbart material bör begränsas särskilt om balkongerna är tillgängliga från marknivå.