

OBJEKT

Fastigheten inrymmer två trapphus med fyra lägenheter i varje. Fastigheten är i två våningsplan med hel källare och vind. Fasaden är reveterad, taktäckningen är tegel. Brandstartslägenheten är på kök och ett rum samt toa med dusch. I brandstartslägenheten finns ingen brandvarnare eller släckutrustning.

HÄNDELSEN

Före framkomst

Tidningsbud upptäckte branden. Han såg att det brann i en soffa vid fönstret söder vardagsrummet. Han ringde 112 för att larma.

Vid framkomst

Ambulansen var först på plats. Entrédörren till trapphuset var stängd men ej låst. Lägenhetsdörren var stängd och låst samt en säkerhetskedja. Ambulanspersonalen tittade in i brevinkastet och där syntes en person sittande på golvet. Ambulanspersonalen bultade och ropade att han skulle öppna lägenhetsdörren, inget hände. Inbrottsverktyg kallades fram och man bröt upp dörren. Tog ut personen till ambulansen för transport till sjukhus. Branden släcktes i soffan, två bränder i köket hade självslocknat samt stängde av två spisplattor. Lägenheten och trapphuset ventilerades.

UNDERSÖKNING

Polisen och undertecknad anlände platsen tre dagar efter branden kl. 10:40. Det finns tre brandstartplatser, spisen, diskbänken och soffan i vardagsrummet.

Spisen; två plattor var påslagna, högra yttre och vänstra inre, strömställarna var på läge sex (högsta), plattorna var röda när räddningstjänsten stängde av strömställarvreden. På spisen och golvet jämte spisen (springan mellan en bänkskivan och spisen) till vänster finns rester efter reklamtidning. Det allra mesta av tidningen var borta, enbart en liten del var kvar (ca 2*3 cm).

Diskbänken; ett diskorkställ av plast var helt nedsmält. På diskstället hittades en mycket bränd hopvikt tygstycke med mönster (kan vara en diskhandduk) samt en nedsmält gul rund plast ca 3,5 cm i diameter (oidentifierad, kan vara en kapsyl till en läskedrycksflaska). I den smälta plasten från diskstället hittades två brända tändstickor som tillhör en "bordständsticksask" och pappersrester. Under smältan var diskbänksplåten värmepåverkad. En liten brandskada på "Perstorpsskivan" på väggen, och vid kanten på diskbänksplåten och väggen.

Hörnsoffa; brandstarten i soffan var mot köket, yttersta sittplatsen. Brandspridning till ryggstödet och armstödet som i sin tur antänt gardinerna i fönstret. Av värmen har det innersta glaset av tvåglasfönstret spruckit. I sittdynan som var genombränd hittades inga tändstickor eller andra föremål som kan härledas till brandstarten. På golvet fanns en långluddig matta (vit) utan brandskador, där hittades två brända tändstickor (vanliga tändstickor). På samtliga brandplatser har ej brandfarlig vätska används.

SPRIDNINGSRISK

Kan ej utesluta brandspridning utvändigt till ovanliggande lägenhet via fönster.

Kan ej heller inte utesluta brandspridning utvändigt till takfoten och vinden.

Ingen brandspridning till andra närliggande bostadsfastigheter.

Ingen brandspridning till trapphuset förelåg, mycket liten

brandbelastning i brandstartslägenhetens hall.

Rökspridning kan ej uteslutas till övriga lägenheter i fastigheten.

SLUTSATS

Tre brandstartplatser.

Spisen och reklamtidning med två påslagna spispplattor vars vred var på läge sex. Kan ej utesluta att reklamtidningar kan vara påtända med tändstickor. Branden har självslocknat.

Disktorkställ av plast på diskbänken. Tändstickor och pappersrester insmält i plasten. Brandspridning från spisen är utesluten, avståndet är för långt. Liten brandskada på kanten diskbänksplåten och väggen. Branden har självslocknat.

Sittdynan mot köket är genombränd, med brandspridning till ryggstödet, armstödet och gardiner. Det innersta fönsterglasat spräckt av brandens värme. Branden släcktes av räddningstjänsten.

Brandfarlig vara kan uteslutas.

Elen kan uteslutas.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Brandvarnare skall finnas i alla lägenheter och hus, även i tillfälliga bostäder såsom sommarstuga enligt Räddningsverkets råd och anvisningar.

FÖRKORTNINGAR

BM = Släckningsledare

Bf = Brandförman

Bm = Brandmän