

SAMMANFATTNING

Granne kommer till äldre dam 90 år av en händelse och märker att det brunnit i hennes kök. Grannen larmar trygghetslarm (kl. 09.19) som ringer efter ambulans. Ambulansen larmar räddningstjänsten då det är mycket varmt och sotigt i fastigheten. En mycket sotig dam förs till sjukhus med lättare brännskador på händer och underarmar som troligtvis uppkom i släckningsskedet samt för kontroll då hon troligtvis dragit ned rök i lungorna.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens framkomst 10:06:00 konstaterades att branden var släckt. Damen var omhändertagen av ambulanspersonal. Troligtvis har damen själv släckt branden.

Räddningstjänstens åtgärder

Huset vädrades. Kontroll av byggnadsdelar runt spisen då en kraftig värme märktes, inget anmärkningsvärt hittades. Värmen har nog "magasinerats" i byggnadsdelarna.

Brandförlopp

Något har brunnit på spisen. Inget som kan förklara händelsen hittades dock i brandresterna. Någon riktig förklaring till brandförloppet har ej kunnats få fram då damen ej kommer ihåg vad som hänt. På filtret till köksfläkten syns att soten är bortbränd. Den låg på spisen och grannen slängde ut den på gräsmattan. På filtret syns även en cirkulär avgränsning vilket kan tyda på att den legat på en het spisplatta.

Skadeomfattning

Spis, spisfläkt med tillhörande överskåp samt golvskåp bredvid spisen var brand- och värmeskadat. Övriga delar av villan uppvisar endast sotskador.

Personskador

Damen lätt brännskadad på händer och underarmar som troligtvis uppkom i släckningsskedet. Hon fördes till sjukhus för kontroll. Damen var även "sotig" i munhåla och uppvisar rosslande andning. Hon läggs på intensivvårdsavdelningen för observation. Eventuellt kan någon form av sjukdomstillstånd tillstött som förklarar beteendet med att sätta på alla plattor. Utredning om detta kommer att ske på sjukhuset. Damen kommer inte ihåg vad som hänt.

Spridningsrisk

Om branden ej släckts fanns det risk för spridning till övriga delar av villan.

UNDERSÖKNING

Utförd samma dag av Anders Buskas.

Platsbeskrivning

Äldre bostadshus i ett och ett halvt plan med källare. Nedre plan två rum och kök, övre plan två rum. Totalt c: a 100 m² bostadsyta. Damen bor ensam med viss tillsyn av grannar.

Primärbrandområde

Kök, område vid spis.

Brandorsak

När grannen kommer in i fastigheten sitter en mycket sotig dam i farstun. Grannen går då in i köket och märker att samtliga spisplattor även ugn står på högsta effekt (läge 6). Grannen stänger av samtliga spisvred. Inget brännbart finns på spisen och ingen brand syns. Någon nämnvärd rök finns inte dock är det mycket varmt i köket och hela fastigheten är sotskadad. När grannen kommer till

platsen är bägge ytterdörrarna vidöppna. Damen har troligtvis själv släckt branden. Branden orsakades således av att spisplattorna var påslagna och material på spisen antändes.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER:

Villabrandvarnare fanns i fastigheten. Brandvarnaren fungerade. Nyttan av brandvarnaren kan dock ifrågasättas då damens hörsel är mycket dålig. Det måste finnas andra anordningar för de som har dålig hörsel. Varför inte koppla en brandvarnare till trygghetslarmet? Huruvida brandvarnaren har haft någon betydelse i detta fall är oklart. Timer på spis hade kanske förhindrat händelsen. Damen har trygghetslarm men hade dock inte sändaren med sig utan den låg på övre plan.