

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i lägenhet i flerfamiljshus.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Lars-Ove Jansson, brandförsvaret tillsammans med kriminalinspektör NN.

## **OBJEKTET**

Huset är ett flerfamiljs hyreshus i fyra våningar. Byggt i slutet på 50-talet. Den aktuella lägenheten ligger på plan 4. Vågar och bjälklag i betong. Ytterväggar i fasadtegel. Lägenheten är en etta med kokvrå. Den består av en liten hall, badrum, kombinerat vardagsrum / sovrums, samt ett litet kök. Fastigheten förvaltas av bostadsbolaget X. Ingen brandvarnare fanns i lägenheten. En stor oreda råder i lägenheten med utspridda saker lite varstans, tex. tidningar, kläder, cigarettfimpar, tändstickor och dylikt.

## **HÄNDELSEN**

Brandförsvaret får larm om lägenhetsbrand den xx-xx-xx. Kl. 9.50. Brandförsvaret rycker ut med 2 stationer. Vid framkomst konstateras rökutveckling från fönster på 4:de våningen, högst upp i byggnaden. Angrepp görs via trapphus. Då rökdykare kommer upp till den aktuella lägenhetsdörren konstateras att den är låst. Man bankar på dörren för att påkalla uppmärksamhet men får inget gensvar. Dörren bryts upp av brandförsvaret. Då rökdykare kommer in i lägenheten konstateras rökutveckling, samt att det brinner i badrummet. En man påträffas i vardagsrummet och förs ut från lägenheten. Mannen uppträder hotfullt och tas omhand av polis utanför. Rökdykarna släcker branden i ett badkar samt i en toalettstol. Ventileras sedan lägenheten fri från brandrök.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Görs på plats tillsammans med kriminalinspektör NN. Lägenheten är liten. Ett rum och kokvrå, liten hall samt badrum. En påtaglig oreda råder i lägenheten med kringslängda kläder, tidningar, cigarettfimpar och dylikt. Dörren till lägenheten är uppbruten av Brandförsvaret. Det syns att både sjutillhållarlåset och kolvlåset är i låst läge. I badrummet syns brand och rökskador. Badkaret är fyllt till en tredjedel med brända tidningar, böcker samt släckvatten. I toalettstolen finns det också brända rester av tidningar, papper. Taket och väggar är nedsotat. I badrummet har branden startat. Två primärbrandhårdar. En i badkaret samt en i toalettstolen. I hallen utanför syns också rök och sotskador på väggar och tak. I vardagsrummet syns stor oreda råda, med ölburkar, kläder, tidningar, cigarettfimpar samt flera tändsticksaskar. Brännmärken syns på ett flertal ställen på golvet. Ett krossat fönster påträffas i rummet.

## **SLUTSATSER**

Branden är anlagd. Personen som bor i lägenheten har troligen själv eldat papper och böcker i badkaret samt i en toalettstol.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för brand och rökspridning föreligger till lägenheten, trapphuset samt vinden. Branden kommer utan släckningsinsats att leda till en övertändning i lägenheten. Efter ca 10 minuter att gå ut genom fönstret och vidare upp mot takfoten samt upp på vinden. Efter ca 30 minuter kommer branden att bryta igenom lägenhetsdörren mot trapphuset. Risk för människors liv / hälsa föreligger för de människor som befinner sig i brandlägenheten, trapphuset.

## **ERFARENHETER**

I det här fallet har en man med drogmissbruk utsatt andra boende i

trapphuset för fara för sina liv. Ingen brandvarnare fanns i lägenheten.

### **FÖRSLAG**

Den här typen av boende borde utrustas med brandlarm som är kopplat vidare till trapphuset så att andra boende hörsammar faran vid en brand. Boendesprinkler kan med fördel installeras.