

HÄNDELSEN

Vid räddningstjänstens framkomst var det en fullt utvecklad brand i en affärslokal på bottenplanet med lägenheter ovanför (2-vånings flerfamiljsfastighet). Affären består av två rum samt toalettutrymme på bottenvåningen och källareutrymmen under affärslokalen. Kraftig rökutveckling vilket innebär kontroll samt utrymning av samtliga lägenheter i fastigheter. Entrédörren till affärslokalen är låst med 2 hänglås som klippas bort av rökdykargruppen, kraftig brand ut genom krossat skyltfönster. Rökdykargruppen hittar branden snabbt som är väldigt kraftig i toalettutrymmet men som släcks ner snabbt. De två yttre rummen i försäljningsdelen får rök och sotskador, toaletten blir helt utbränd även trappan ner till källaren får svåra puts- och kolningsskador.

UNDERSÖKNINGEN

Detta är den andra branden inom en fjortondagarsperiod ungefär på samma tidpunkt och dag i livsmedelsaffärer i centrala X-stad. Vid räddningstjänstens ankomst var ett av skyltfönstrena krossat. Primärbrandplatsen är på toaletten och där omkring i golvnivå med ett hastigt förlopp. Finns kraftiga kolningsskador nere vid golvlister karm och dörrblad. Det märks en kraftig lukt av brandfarlig vara inne på toaletten och där hittas också nederdelen till en plastbehållare samt delar av en blå plastkasse. Dessa saker undersöks märks en kraftig lukt av brandfarlig vara. Sannolikt har plastbehållaren stått i plastpåsen vid branden, det finns vätska kvar i vecken på plastpåsen.