

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Undertecknad blev kallad av NN till X-gatan i X-stad, angående glödbbrand i sk. kylskåpsmagnet med bonuskuponger.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Lars-Ove Jansson, brandförsvaret.

OBJEKTET

Flerbostadshus i 5 våningar byggt på 50-talet. Den aktuella lägenheten är på 3 mm och kök och upplåts som bostadsrätt.

HÄNDELSEN

Undertecknad blir kallad av lägenhetsinnehavaren NN till sin lägenhet på X-gatan i X-stad efter ett brandtillbud av lite ovanligare slag. Han har suttit och tittat på TV i sitt vardagsrum och känner att de börjar lukta lite brandrök. Lars går ut i köket för att se vad det kommer ifrån. Han ser att det ramlar ner brända pappersbitar från kylskåpet. Det kommer från en magnet med bonuskuponger, som han har sätter på kylskåpsdörren. Han kan inte se någon naturlig förklaring till brandtillbudet, det har börjat brinna av sig själv.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad träffar NN i hans lägenhet. Han bor där ensam. Jag kommer in i köket och får se kylskåpet med magnet och bonuskuponger. Kupongerna är lite sargade av glödbbrand som slocknat. Vid borttagande av kupongerna från kylskåpet syns det lite missfärgning på kylskåpsdörren som uppstått av de brända papperskupongerna. Kylskåpet är ca 15 år gammalt. Det är av märke X (identifierat märke). Produktionsnummer: xxx. Serienummer: xxxxx. Enligt uppgift har magneten suttit på kylskåpsdörren ca. 2 månader, och kupongerna 2 dagar, innan brandtillbudet uppstod. Inget elfel kan upptäckas på kylskåpet. Ingen annan tändkälla finns i omedelbar närhet av kylskåpet. NN har inte använt öppen eld eller annan värmekälla i närheten av kylskåpet. Han röker inte. Tillbudet syns oförklarligt. Varför och hur har bonuskupongerna börjat glöda?

Primärt brandområde

Kylskåpsdörr.

Startföremål

Magnet med bonuskuponger på kylskåpsdörr.

Startutrymme

Kök.

ÖVRIGT

NN arbetar på lokaltidningen. Han vill veta varför glödbbranden uppstått och vill skriva om det i tidningen.

SLUTSATSER

Det går inte att förklara varför glödbbranden uppstått, man kan bara spekulera. Har det uppstått induktionsuppvärmning mellan kylskåpsdörren och magneten? Har det uppstått ett tillfälligt fel på kylskåpet som gjort det strömförande? Självantändning? Inget tyder på det efter undersökningen. Det som kvarstår är att lägenhetsinnehavaren har hittat på allsammans och själv tänt på, knappast troligt eftersom NN verkar vara en person att lita på.

ÅTGÄRDER

Kontroll har gjorts av NN:s trovärdighet som person. Enligt uppgift från en av hans arbetskamrater får han de bästa rekommendationer

och är en trovärdig person. En rekonstruktion har gjorts i efterhand på brandstationen. Undertecknad har satt upp en liknande magnet med bonuskuponger på ett kylskåp. Försöket avbröts efter 14 dagar och gav inget av värde. I övrigt har det inte vidtagits någon annan form av forskning. De glödbrandskadade bonuskupongerna samt kylskåpsmagneten bifogas i ett kuvert.

