

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid brandkårens ankomst till brandplatsen kl 21:24 konstaterades följande: Brand i papper och kartonger i en dekorationsspis, ej avsedd för eldning. Mindre glödbränder på golv. Lägenheten rökfylld.

Räddningstjänstens åtgärder

Glödbränderna släcktes. Lägenhetsinnehavaren omhändertogs. Lägenheten rökventilerades.

Brandförlopp

Branden startade i papper och kartonger i dekorationsspis och spreds i form av glödbränder till golvet.

Skadeomfattning

Mindre brandskador på golvet framför spisen. Rökskador i hela lägenheten. Lägenhetsinnehavaren rökskadad.

Spridningsrisker

Stor risk för vidare brandspridning i den kraftigt överbelamrade lägenheten med snabb övertändning av denna som följd. Härvid hade risk för lägenhetsinnehavarens liv förelegat. Risk för brand- och rökspridning till trapphus och angränsande och ovanliggande lägenheter bedöms kunna ha förelegat efter ca 60 minuters fullt utvecklade brand. Se bifogat sakkunnigutlåtande ang brandrisker.

UNDERSÖKNING

Besök i lägenheten tillsammans med polis för undersökning och bedömning av brandspridningsrisker.

Platsbeskrivning

Lägenhet om 2 rum och kök belägen på 3e vån i 4vånings bostadshus.

Primärbrand

Papper och annat brännbart material i och i anslutning till dekorationsspis.

Brandorsak

Vårdslös och felaktig användning av dekorationsspis.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Lägenheten var kraftigt överbelamrad med diverse möbler och skräp och mycket tyder på att lägenhetsinnehavaren har svåra sociala problem. Spisen är avsedd för eldning med värmeljus eller en specialgele, men innehavaren hade eldat både papper och kartong. Följdaktligen rökfylldes lägenheten snabbt och förutom brandrisken förelåg överhängande risk för rökförgiftning. Vid besök i den butik som sålde spisarna konstaterades att information ang spisens användning var bristfällig ur säkerhetssynpunkt. Detta ska nu förbättras med varningstexter och tydligare användningsanvisningar.