

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i industri.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Swen Krook, brandkåren.

HÄNDELSEN

Onsdagen den xx-xx-xx larmades station A, station B och station C till en industribrand på X-vägen. Även vakthavande brandingenjör larmades till platsen. Se särskild insatsrapport.

UNDERSÖKNINGEN

Firman ägnar sig bl.a. åt att försilvra metaller. Det fanns olika bad innehållande varierande kemikalier. Något av dessa bad värms upp. Trolig brandstart på grund av överhettning i ett av baden, med hjälp av en icke fungerande termostat.

SLUTSATSER

Tid är pengar som det heter. Processen pågår nattetid, även om det inte finns personal på plats. I sådana fall måste man försäkra sig om ett fungerande varningssystem om något skulle gå fel.