

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i källarförråd.

OBJEKTET

Flerfamiljshus med 5 våningar ovan mark.

SAMMANFATTNING

Anlagd av två st. trettonåriga pojkar. Kraftig rökutveckling. Hela källaren + flera lägenheter smittade med rök. Otätheter i genomföringar.

HÄNDELSEN

Bostadsbolagets förvaltare NN som bor i fastigheten kommer ut i trapphuset och känner röklukt. Han går trapphuset ner från femte våningen och när han kommer till källardörren och öppnar den väller det ut kraftig rök i trapphuset. Han stänger dörren och larmar 112.

INSATSEN

Vid ankomsten mötte personal upp från fastighetsägaren och meddelar insatsledaren att det brinner i källaren och det kommer svart rök när man öppnar källardörren. De lämnar uppgift att hus nr A-G har gemensam källare. Bil X:s personal får i inledningsskedet till uppgift att öppna rökluckor i trapphusen. Bil Y och Z begärs in från halvhalt. Insatsledaren informerar om läget. Bil X:s personal får sedan i uppgift att via trapphusens källardörrar i nr. A och C lokalisera branden med hjälp av värmekameran och Bil Y:s personal får trapphus E-G samt källaringång från husgavel. De får också information om att det kan bli högriskmiljö. Bil Y informerar att de har hittat en brand några meter in från källardörren vid gaveln de släcker branden. De begär att vi skall ventilerar från trapphus A-C och mot dem för att förbättra sikten. Bil X:s personal ventilerar källargång. Insatsledaren har fått information att brandventilation kan automatiskt sättas igång vid rökutveckling och utblås i husets ena gavel. Polis och amb. på plats. Saneringsbolag beställt av fastighetsägare. Bil Y kvar på platsen och ventilerar färdigt. Fastighetsägaren tar över ansvaret. Polisen spärrar av delar av källaren.

UNDERSÖKNINGEN

Var på plats med tekniker XX dagen efter branden. Innan vi träffades fick XX reda på att kvinna ringt till polisen och sagt att hon visste vilka som tänt på förrådet. Det var två pojkar 13 år gamla varav den ena är hennes son. De ska ha haft med sig cigaretter och en tändare vid tillfället. Detta ska ha hänt under en rast från skolan som ligger strax intill. Vi blev förundrade över hur lite det var som brunnit med tanke på den kraftiga rökutvecklingen. I det drabbade källarförrådet var det bara delar till en parabolantenn och rester av en plasthink som brunnit. Rester av en fjärrkontroll och en gammaldags väckarklocka fanns också i brandresterna. Vi kom fram till att någon tänt på något i plasthinken (troligtvis papper). Detta ska ha gjorts genom gallret från förrådet bredvid det drabbade. Rökspridning till trapphusen var nästan lika med noll, vilket visar att branddörrarna från källaren fyllt sin funktion. Däremot blev det rökspridning till några av lägenheterna rakt ovanför brandhärden. Det beror troligen på att rörgenomföringarna till avloppsroren inte varit helt täta. Detta i kombination med att ventilationen inte stängdes av så sögs brandgaserna in i lägenheterna med hjälp av köksfläktarna. Inte heller den automatiska brandventilationen fungerade, beroende på att rökdetektorn som skulle styra den funktionen inte blev utsatt för rök. Troligen låg vinden på från fel sida av huset.

ÖVRIGT

Bra beteende av modern som anmälde händelsen trots att det var

hennes egen son. Fastighetsägaren har lagt ner stora resurser på att få ett bra skalskydd till sina fastigheter. Frekvensen av sabotage och bränder har minskat. I det här fallet har någon lagt en liten sten under dörren för att den inte skulle gå i lås.

SLUTSATS

Någon har anlagt branden i en plasthink i källarförrådet.