

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Villabrand.

### OBJEKTET

Enplans villa med hel källare och krypvind. Bärande regelverk och bjälklag är av trä. Fasaden är av asbestplattor, taktäckning är betongpannor. Brandvarnare fanns, kan ej påvisa om funktionen.

### HÄNDELSEN

Före framkomst: I fastigheten bor en familj på två personer och en hund (Grand danois). Paret hade köpt pizzor till lunch och kartongen lades på spisen. Paret lämnade villan ca 13:30 och åkte till sina arbeten. Strax efter 14:00 såg en granne att det rök kraftigt på taket, där ventilationsröret kommer från köksfläkten. Grannen tyckte inte det var normalt med så mycket rök, utan hon ringde 112.

Vid framkomst: IL var först på plats och såg genom köksfönstret att det var lågor i köket. Strax efter kom snabb enhet fram, bröt de upp entrédörren för det var ingen hemma. En stor hund mötte personalen som morrade rejält. Med tvekan lyckades IL flytta hunden ut. IL fick inte stopp på hunden utan släpptes i närbelägna parken. När hunden var borta kunde personalen tränga in till köket. På spisen och vid sidan om spisen brann det samt spisfläkten. Branden hade fått fäste i väggen bakom spisen som fick friläggas och sedan släckte man branden. Resterande släckstyrka kom på plats efter ca 9 minuter. Innertaket mot krypvinden fick rivras för att kontrollera hur långt branden har gått. Det fanns ingen glöd i krypvinden, enbart brandrök. Restvärdesledare kallades till platsen och huset ventileras. Fastighetsägaren övertog ansvaret.

### UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad och IL anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 14:00. Utanför fastigheten hittades delar av köket såsom spis, köksfläkt och delar av ett högskåp samt väggbeklädnad. Entrédörren var uppbruten av räddningstjänsten. I halltaket finns märken efter brandvarnare, som ej hittades. Kökets takbelysning (lysrör) har kraftiga värmeskador. Väggen bakom spisen var intakt. Väggen ovan spisen med köksfläkten har väggens ytbeklädnad samt träväggen brandskadas. Vid taklisten fanns förkolningsskador, hål görs upp till vinden för kontroll, ingen brand- eller förkolningsskador på krypvinden. En liten arbetsbänk bredvid spisen hittades brandrester av pappkartong. Den mycket troliga brandorsaken är, att hunden känt dofter av pizza som varit i pizzakartongen. Som låg på spisen och lilla arbetsbänken. Hunden är mycket stor (mankhöjd över 80 cm) och lagt frambenen på spisen, för att slickade i sig resterna i kartongerna. När han lämnade spisen råkade hunden slå på spisen (läge 7 av 10), som uppvärmda kartongerna till antändningstemperatur och brand utbryter. Spisens strömställare för värmeplattorna är steglösa.

### SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomförts, hade brandspridningen skett till:

- Till hela fastigheten.
- Inga personskador, kan ej utesluta att hunden har fått skador.
- Värmeskador på eget garage på ett avstånd på 4 meter, kan ej uteslutes.
- Ingen brandspridning till annan fastighet.

### SLUTSATS

· Hunden har känt lukten av pizza från pizzakartongerna på spisen. Hunden ställer frambenen på spisen och slickar i sig resterna ur kartongerna. När han lämnar spisen råkar han slå på spisvredets strömställare. Strömställaren är steglös.

· Elen kan uteslutas.

· Brandfarlig vara kan uteslutas.

### **ERFARENHETER OCH FÖRSLAG**

När man har barn så användes kastrullskydd (barnskydd) så att de varma ytorna inte kan beröras. Detta skydd är lämpligt för hundägare också.