

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Skorstensbrand.

### OBJEKT

Fastigheten är byggd under slutet av 1920-talet och är i 1 och ½ plan på ca 125 kvadrat boyta, med vind och torpargrund. Bärande stomme och regelverk är av trä. Fasaden är stående panel av trä, taktäckningen är av betongpannor. Brandvarnare finns i fastigheten.

### HÄNDELSEN

#### Före framkomst

En granne såg att det slog upp små lågor och ett gnistregn från skorstenen. Grannen ringde på entrédörren och talade om att det är lågor från skorstenen. Ägaren hade inte märkt något, han ringde 112 för att larma.

#### Vid framkomst

Larmet är enstationslarm av stad X. Styrkeledare skickade upp en brandman med sotarlådan till skorstenen. Han släppte ner lodet i den aktuella skorstenspipan, för att den inte ska täta. I kökspannan minimerades branden i eldstaden. Öppnade sotluckan för rensning och kylning. Mätning av skorstensmuren genomfördes. Styrkeledaren talade om för ägaren att det råder eldningsförbud, tills sotaren har provtryckt skorstenen.

### UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 10:00. Uppgifter från ägaren så är skorstenen byggd av tegel. Sotaren har sotat skorstenen i oktober. Ägaren har sotat själv 2 gånger om året. Sotelden satt på våning två vid bjälklaget. Enligt styrkeledaren var temperaturen ca 500 °C på skorstensmuren och temperaturen steg inte. Kökspannan är monterad den aa-aa-aa av behörig. Kökspannan ska generera ca 23 kW. Den ordinarie pannan används som ackumulatortank med en fristående el-patron. Pannan är från 1963 och av märket X (identifierat märke). Veden är blandved, med mer lövträd procentuellt. Eftersom pannan inte användes, så är pannrummet mycket fint. Ägaren håller på att lämna in dispensansökan för egensotning.

### SPRIDNINGSRISK

Ingen brandspridning, mycket bra ordning.

### SLUTSATS

- Sotelden satt på våning två vid bjälklaget.
- Kökspannan, märke X kommer från landet X.
- Pannan märke X, årsmodell 1963.
- Bränsle blandved, , med mer lövträd procentuellt.
- Temperatur på murstocken är ca 500 C.
- Ingen brandspridning, mycket bra ordning.