

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i uthus den xx-xx-xx klockan 14:57.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Bo Wiberg, räddningstjänsten i X-stad, dagen efter branden klockan 14:05.

## **OBJEKTET**

Äldre fristående byggnad i två plan som används som uthus/förråd. Byggt helt i trä med plåttak. Trästomme med stående bräder utvändigt. Kutterspån som isolering i väggarna. Byggnaden har ingen källare. Ca 40 m<sup>2</sup>, 8,5 m lång, 4,7 m bred. På samma tomt finns ett garage och ett bostadshus.

## **HÄNDELSEN**

Husägaren, Herr A, eldade lite skräp utomhus. Detta gjorde han i en kamin av järn invid uthuset. Vid ett tillfälle sprätte det glöd från kaminen som antände det torra fjolårsgräset. Herr A lyckades släcka elden. Några timmar senare när Herr A satt inne i huset, uppmärksammade en förbipasserande person att det rök från uthuset. Herr A sprang ut och såg att det brann i uthuset. Räddningstjänsten larmades. När de anlände brann det i byggnadens nedre del av ena gaveln samt delar av golvet. Delar av väggen och golvet revs bort och branden släcktes.

## **UNDERSÖKNINGEN**

En del av byggnadens ena gavel och hörn samt golvet är brandskadad. En gräsyta har också brunnit. Brandorsaken är troligen glöd från den första branden när gräs brunnit. Det har blivit kvar under byggnaden och sedan antänt trägolvet och väggen. Tur i oturen är att någon såg röken i ett tidigt skede och kunde larma husägaren.

## **SPRIDNINGSRISK**

Det fanns stor risk för brand- och rökspridning till övriga delar av byggnaden. Det fanns ingen risk för brandspridning till närliggande byggnader.

## **SLUTSATSER**

Brandorsaken är troligen glöd från gräsbranden som antänt golvet och väggen.

## **ÅTGÄRDER**

Kopia på rapporten har skickats till Ulf Erlandsson räddningsverket Karlstad. Sakkunnigutlåtande ang. spridningsrisk har begärts av Polismyndigheten.

