

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Ett flerbostadshus i centrala X som innehåller lägenheter, affärer, pizzeria samt en psykmottagning. Huset är en tegelbyggnad i tre plan. I det aktuella fallet var det i en lokal som hyr ut solarieplatser till allmänheten som ligger på bottenplanet.

HÄNDELSEN

I den aktuella lokalen som hyr ut solarieplatser ligger en kvinna och solar, känner brandrök samtidigt som det automatiska brandlarmet ringer. Hon rusar ut från sitt rum och märker brandrök i lokalen. Hon skall ringa 112 för att larma rä-tjänst som redan är på väg till brandplatsen. Lokalen rökfylls snabbt i väntan på rä-tjänsten. Rökdykare sätts in omedelbart och konstaterar brand på toaletten. Branden släcks snabbt och rökventilering påbörjas omgående.

OMSTÄNDIGHETER

Vid undersökningen som var lätt konstaterades att det var en anlagd brand i en papperskorg på toaletten. Branden har tagit sig i en stor pappersrulle som hängde på väggen för att sedan gå vidare in i väggen.

Lokalen var automatlarmad samt att en övervakningskamera sitter och filmar alla som går i igenom dörren.

BRANDORSAK

Anlagd brand.

SAMMANFATTNING ERFARENHETER UTLÅTANDE

Här ser man var ett automatiskt brandlarm gör nytta, eftersom ett snabbt larm till rä-tjänsten gör att skadorna blir begränsade till startutrymmet. I det här fallet ligger en besökare och solar i ett sk. solariebås som kan drabbas betydligt värre än i den här händelsen. Lokalen har endast en utrymningsväg.

En förhoppning att lösa fallet är att lokalen är övervakad med kamera.