

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i barnvagnar i trapphus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Jan-Erik Jansson, brandinspektör.

OBJEKTET

Byggnaden är ett flerbostadshus med 5 våningar samt bottenplan. 5 lägenheter i varje plan. Fastigheten är byggd 1927. Putsad fasad. Ljust trapphus med öppningsbara dörrar ut mot "balkongavsats" på varje plan. Dessa fungerar även som trapphusventilation. Konstruktionen i trapphuset består av putsad betong/cement. Lägenhetsdörrarna har troligen bytts ut senare än byggnadsåret. Dessa har även försetts med en trälist med gummitätning på insidan. Beräknad brandklassning: > 30 minuter. I trapphuset finns även en hiss. Blindutrymme på ca 6 m² finns på nedre planet framför hissdörren. I samma utrymme finns elskåp med dörrbeklädnad i trä. En halvtrappa upp från entrédörren finns en dubbeldörr i trä.

HÄNDELSEN

Kl. 02.34 inkommer telefonlarm, till räddningstjänsten, från boende på plan 5 som känt brandrök. De (Mor 38 år och dotter 15 år) som larmat öppnar lägenhetsdörren för att kontrollera om det är från trapphuset rökluften kommer. När dörren öppnas möts de av ett helt rökfyllt trapphus. De stänger dörren för att fundera ut vad de skall göra. De bestämmer sig för att öppna igen för att om möjligt gå ned för trappan. De inser direkt att röken är alldeles för tät och vänder in igen. Under denna stund andas de in rök så att besvär uppstår, samtidigt kommer rök in i lägenheten och brandvarnaren startar. Paniken kommer smygande. När räddningsstyrkan anländer kl. 02.40. kastar mamman ner nycklar och ett meddelande, med tel.nr, skrivet på en lapp till brandmännen på gatan. "Ring mig och tala om vad jag skall göra". Brandmästaren ringer tillbaka och säger åt familjen att stanna i lägenheten och att de har påbörjat släckning. Tack vare nycklarna kunde porten öppnas utan våld. När rökdykarna öppnade den inre dubbeldörren möttes de av en kraftig brand från 3 barnvagnar som placerats i blindutrymmet framför hissen. Sikten var väldigt dålig pga. av den svarta röken. Med hjälp av vatten från en släckbil släcktes branden snabbt. Ventilation påbörjas genom att öppna samtliga "altandörrar" i trapphuset samtidigt som genomsökning görs. Så fort trapphuset bedöms som tjänligt, hämtas de två från våning 5 ned till väntande ambulans och förs till sjukhus för vård. (De får lämna sjukhuset senare på förmiddagen). Som tur var så öppnar ingen annan hyresgäst sin lägenhetsdörr. Detta hade kunnat lett till ett mycket värre scenario. Ingen ytterligare person behöver utrymmas. Kontroll görs så att rökspridning ej har skett till övriga lägenheter. Elen slogs ut till bl a. trapphus och hiss.

UNDERSÖKNINGEN

Jourhavande brandinspektör, som larmats samtidigt med övriga styrkan, påbörjar undersökningen direkt när ventilationen är avslutad. Tillsammans med polisen konstateras att branden har startat i en barnvagn. Totalt stod 3 st. barnvagnar med insatsen kvar, ihop i blindutrymmet. Den mycket troliga orsaken är att branden är anlagd. Om ytterligare något brännbart har anbringats i vagnarna kunde inte konstateras under natten, men enl. boende i fastigheten har lösa föremål borstar o dyl. legat i en av dessa.

På plan 4 var en av fönsterdörrarna, ut i det fria, öppen under brandförloppet. Trots detta rökfylldes trapphuset ända upp till vindsdörren ovan plan 5. Taket ovanför barnvagnarna har utsatts för så hög värme att putsen lossnat. På plan 2 har två glasarmaturer gås sönder av värmen.

Det kan konstateras att det har varit övertryck i lägenheterna. Tack vare detta har ingen rök spridit sig till övriga lägenheter. Dörrarna har dessutom förstärkts med extra tätlist på insidan.

Intervjuer med drabbade, brandpersonal och grannar har ägt rum.

SPRIDNINGSRISK

Trapphuset, var förutom barnvagnarna, tomt på löst brännbart material. Troligen har branden inte spridit sig vidare i trapphuset eller in i någon lägenhet. Så länge lägenhetsdörrarna har hållits stängda så har ingen rök spridit sig in. Den rökspridning som ändå inträffade in i lägenheten på plan 5 orsakades av att dörren öppnades.

SLUTSATSER

Vi måste fortsätta med arbetet att informera och förklara vikten av att ej placera brännbara saker i trapphusen. Domen i kammarrätten den xx-xx-xx har hjälpt oss att driva frågan hårdare mot fastighetsägarna, men informationen till allmänheten / hyresgästerna är minst lika viktig. I just detta fall har enl. uppgift, fastighetsägaren vid ett flertal tillfällen satt upp anslag i trapphusen och sänt ut e-mail till lägenhetsinnehavarna om vad som gäller. Senaste fristen var satt till den yy-yy-yy i år, sen skulle allt brännbart kastas. Troligtvis har boende i denna fastighet lärt sig läxan.



Barnvagnarna hade placerats i ett "blindutrymme" utanför utrymningsstråket.



Putsen i taket har fallit ned.



Dubbeldörren mot entrédörren.