

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Rök från balkong, tredje våning, insatsledaren hör rop på hjälp, börjar bli rök i trapphus.

Räddningstjänstens åtgärder

IL och SL möter kvinnan i lägenhetsdörren och får ner henne till grannen under. IL ger ambulanspersonalen klartecken att gå in och hämta henne. Räddningstjänsten går in i lägenheten och söker av denna med IR-kamera då det fanns uppgifter om att sonen fanns kvar därinne, så var lyckligtvis inte fallet. Rtj. släcker bäddsoffan som brinner och lämpar ut den på gräsmattan för att förhindra återantändning och mer rök i lägenheten. Trapphuset och lägenheten ventilerades och släckvatten på golvet sögs upp med vattendammsugare. Kontakt tas med fastighetsbolaget som äger fastigheten om bevakning m.m. Detta ombesörjs av Securitas.

Brandförlopp

Lägenhetsinnehavaren tänder en cigarett och går sedan och lägger sig i bäddsoffan.

Hon vaknar av att det är varmt och brinner bakom ryggen på henne. Hon lyckas larva via SOS. Bäddsoffan brinner och elden är på väg att sprida sig till väggen bakom. Material från bäddsoffan bränner fast i golvet.

Skadeomfattning

Bäddsoffa totalförstörd, kuddar m.m. brand, rök och vattenskadade. Väggen bakom bäddsoffan har brännskador och övriga väggar och tak har rök och vattenskadade. Brännmärken och vattenskadade på golv. Övriga lägenheten har klarat sig med lättare rökskadade p.g.a. att dörren till brandrummet var stängd.

Spridningsrisker

Mycket stor spridningsrisk till övriga lägenheten, ut i trapphus och uppåt mot tak och vind.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning i direkt anslutning till brandsläckningen, xxxx-xx-xx

Platsbeskrivning: Lägenhet på tredje våning i flerbostadshus.

Primärbrand : Brand i bäddsoffa, sängkläder.

Brandorsak: Cigarettglöd i bäddsoffa / sängkläder.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Bra att komma ihåg att stänga dörren till brandrummet, detta gör att det blir betydligt mycket mindre skador i övriga lägenheten.