

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i lägenhet julpynt uppsättning med bl.a. ljusslinga. Polisen medverkar.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandutredare NN och polisens tekniker AA

## **BESKRIVNING AV OBJEKTET**

Ett flerfamiljshus med fyra trapphus om 9 lägenheter för varje trapphus. Byggnaden består av tre våningar. Stomme och bjälklag i betong. Yttre beklädnad med både puts och tegel. Tak beklädnad av takpapp. En del lägenheter är byggda i suterräng plan.

## **HÄNDELSEN**

Är lägenhetsinnehavaren som upptäcker att det brinner i julpynt arrangemang på byrå /skänk. Tar då en filt och lägger över, ropar på föräldrar som kommer med hink vatten slänger på. Larmar sedan räddningstjänsten som kommer ut och kan konstatera att det är släckt.

Ingen människa kommer till skada. Brandvarnare finns.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Vi är på plats xx-xx-xxxx kl. 11:00. Kan snart konstatera att det är julpynt bestående av bomullsbädd och diverse tomtar, små hus o.s.v. En ljusslinga (fabrikat Shining Blick) bestående av små ljus (40 st.) som sitter sammankopplade med tunna gröna sladdar. Vi finner inga levande ljus i det här fallet. Bomullen har ändrat färg till brunt och svart enligt innehavaren ingen brand utan mer som glöd i förloppet. Till vänster på skänken/byrån mot väggen finns det små smält och sotskador, I ljusslingan, som smält ner kring ett ljus, bomullen, tapet, några tomtar. Och tolkar det till brandens start. Vi plockar bort ljusslingan som har sådana skador som är svårt att om det är orsaken. AA skickar den till SKL. Svaret där blir att slingan inte kan ha orsakat branden.

## **SLUTSATSER**

Brandorsaken kan inte fastställas, då ljusslingan enligt SKL inta startat branden.

Återstår mänskliga faktorn.